



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 28/2**

Самарская область  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта СП д/с «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Надеждино  
1.2. Адрес объекта 446802, Самарская обл. Кошкинский р-он, с. Надеждино, ул. Садовая, 5  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее одноэтажное здание, 445,7 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1424,5 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта - 2018.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение детский сад «Рябинка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области (СП д/с «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Надеждино)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446802, Самарская обл., Кошкинский р-он, с. Надеждино, ул. Садовая, д. 5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дошкольное образование, присмотр и уход

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту школьным транспортом**

(описать маршрут движения с использованием школьного транспорта)

Дети с. Надеждино пассажирским транспортом не пользуются т.к. не попадают под категорию детей разрешенных для перевозки школьным автобусом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 Время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                                                     |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5        | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ (при организации альтернативной формы обслуживания)                      |
| 2        | Вход (входы) в здание                                        | ДП-И                                                                        |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И                                                                        |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И                                                                        |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К,О,С,Г )                                                              |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД(К,О,С,Г )                                                               |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ (при организации альтернативной формы обслуживания)                      |

\*\*Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№<br>п\п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ремонт ( капитальный)                              |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | ремонт ( входной группы)                           |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ремонт (перепадов на пути следования)              |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий)                                   |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ремонт ( капитальный)                              |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (капитальный)                               |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ремонт (капитальный)                               |
| 8.        | <b>Все зоны и участки</b>                                    |                                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2.Период проведения работ июнь- август

в рамках исполнения проектной документации

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

\_\_\_\_\_;  
4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на листе №1 |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на листе №2 |
| 3. Путей движения в здании                 | на листе №3 |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на листе №3 |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на листе №3 |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на листе №3 |

Председатель межведомственной рабочей группы - Сайханов Александр Владимирович  
- заместитель Главы муниципального района Кошкинский по жилищно-коммунальному хозяйству и  
строительству

(Подпись)

- заместитель председателя Сергеев Андрей Петрович - заместитель Главы муниципального района  
Кошкинский по социальным вопросам, медицине, образованию и молодежной политике

(Подпись)

- секретарь Астафьева Татьяна Владимировна - инженер Комитета по ЖКХ и строительству  
администрации муниципального района Кошкинский

(Подпись)

Члены межведомственной рабочей группы:

Фомина Ирина Александровна - начальник Отдела архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального района Кошкинский

(Подпись)

Фетисова Дарья Вячеславовна - руководитель муниципального бюджетного учреждения  
«Межпоселенческое управление культуры» администрации муниципального района Кошкинский

(Подпись)

Агеева Ольга Александровна - начальник отделения социального обслуживания населения  
м.р. Кошкинский АНО «Кенг» социального обслуживания населения Северного округа» (по  
согласованию)

(Подпись)

Гуров Александр Александрович - руководитель Комитета управления муниципальным имуществом  
администрации муниципального района Кошкинский Самарской области

(Подпись)

Ходоренко Тамара Александровна - редактор муниципального автономного учреждения  
Тамара Александровна «Редакция районной газеты «Северные Нивы»»

(Подпись)

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_ Плешакова Нина Семеновна - председатель Кошкинской Районной Общественной  
организации Самарской Областной Общероссийской Общественной Организации  
«Всероссийское Общество инвалидов» (по согласованию)

---

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Межведомственной рабочей группы по обследованию, анкетированию и паспортизации приоритетных  
социально-значимых объектов, жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных  
домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального района Кошкинский.

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ СОШ с. Надеждино, 446802, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Надеждино, ул. Садовая, д.5

| Наименование объекта, адрес |                                                    |                                                                    |                                  |                                  |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| № п/п                       | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания                                   |                                  | Работы по адаптации объектов     |            |
|                             |                                                    | Содержание                                                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                       | Виды работ |
| 1.1                         | Вход (входы) на территорию                         | Отсутствует внутренние пандусы через пороги на пути входа и выхода | К,О,С,Г,У                        |                                  | ДУ         |
| 1.2                         | Путь (пути) движения на территории                 | Удовлетворительное состояние                                       | К,О,С,Г,У                        |                                  | ДП-В       |
| 1.3                         | Пандус (наружный)                                  | Не требуется                                                       | К                                |                                  | ДП-В       |
| 1.4                         | Автостоянка и парковка                             | Отсутствие паркоместа для инвалидов                                | К                                | Установка соответствующего знака | ДП-И       |
|                             | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                                                                    |                                  |                                  |            |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Автостоянка и парковка                      | ДУ                                                             | ДП-И                                                                              |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

ГБОУ СОШ с. Надеждино, 446802, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Садовая, д. 5

Наименование объекта, адрес

| п/п   | № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|---|----------------------------------------------------|------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |   |                                                    |                  |  |  | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1.1 |   | Пандус (наружный)                                  |                  |  |  | Не требуется                     | К                                |                              | ДЧ-В       |
| 2.2.2 |   | Входная площадка (перед дверью)                    |                  |  |  | Нет нарушений                    | К,О,С,Г,У                        |                              | ДЧ-В       |
| 2.3.3 |   | Дверь (входная)                                    |                  |  |  | Нет нарушений                    | К,О,С,Г,У                        |                              | ДЧ-В       |
| 2.4.4 |   | Тамбур                                             |                  |  |  | Имеется перепад высоты пола      | К,О,С,Г,У                        |                              | ДЧ-В       |
|       |   | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |  |  | Требуется устранение нарушений   |                                  |                              |            |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1-2.4                                     | ДЧ-В                                                           | Отсутствуют                                                                       |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ СОШ с. Надеждино, 446802, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Надеждино, ул. Садовая, д. 5

Наименование объекта, адрес

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|     |                                                    | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания)                 | Имеется                          | К,О,С,Г,У                        |                              | ДЧ-В       |
| 3.2 | Лестница (внутри здания)                           | отсутствует                      | К                                |                              | ДЧ-В       |
| 3.3 | Дверь                                              | соответствует                    | К,О,С,Г,У                        |                              | ДЧ-В       |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)          | Отсутствуют                      | К,О,С,Г,У                        |                              | ДУ         |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                            | Отсутствуют                      |                                  |                              |            |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b>                                  | ДУ                                                             | <b>Технические решения невозможны</b>                                             |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ СОШ с. Надеждино, 446802, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Надеждино, ул. Садовая, д. 5

| Наименование объекта, адрес |                                                    |                                  |                                  |                              |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| № п/п                       | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|                             |                                                    | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1                         | Кабинетная форма обслуживания                      | Отсутствуют                      | К,О,С,Г,У                        |                              | ДУ         |
|                             | ОБЩИЕ требования к зоне                            | Отсутствуют                      |                                  |                              | ДУ         |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Кабинетная форма обслуживания               | ДУ                                                             | отсутствуют                                                                       |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I. Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ СОШ с. Надеждино, 446802, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Надеждино, ул. Садовая, д.5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов   |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
|       |                                                    | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                     | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | <b>ДЧ-И</b>                      | К                                | технические решения невозможны |            |
| 5.2   | Бытовая комната (гардеробная)                      | <b>ДЧ-И</b>                      | К                                | технические решения невозможны |            |
|       | <b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне                     |                                  |                                  |                                |            |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| п/п. 5.1,5.3                                | <b>ДЧ-И</b>                                                    | <b>Технические решения невозможны</b>                                             |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I. Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

ГБОУ СОШ с. Надеждино, 446802, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Надеждино, ул. Садовая, д. 5

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                  |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                    | Виды работ |
| 6.1   | Визуальные средства                                | Отсутствуют                      | Г                                | Организация альтернативной формы обслуживания |            |
| 6.2   | Акустические средства                              | Отсутствуют                      | С                                | Организация альтернативной формы обслуживания |            |
| 6.3   | Тактильные средства                                | Отсутствуют                      | С                                | Организация альтернативной формы обслуживания |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | Отсутствуют                      |                                  | Организация альтернативной формы обслуживания |            |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6.1-6.3                                     | ВНД                                                         | Организация альтернативной формы обслуживания                               |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории СП д/с «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Надеждино на 202\_\_год**

| №<br>п/п | Наименование объекта<br>и название организации,<br>расположенной на<br>объекте | Адрес<br>объекта                                                                                                | №<br>паспорта<br>доступнос<br>ти<br>объекта | Плановые работы                                                                                     |                | Ожидаемый<br>результат<br>(по<br>состоянию<br>доступности<br>)<br><br>*** | Финансирование         |              | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнители | Дата<br>текущ<br>его<br>контр<br>оля |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                |                                                                                                                 |                                             | Содержание работ*                                                                                   | Вид**<br>работ |                                                                           | Объем,<br>тыс.руб<br>. | Источн<br>ик |                                                |                                      |
|          | 2                                                                              | 3                                                                                                               | 4                                           | 5                                                                                                   | 6              | 7                                                                         | 8                      | 9            | 10                                             | 1<br>1                               |
|          | Здание учебное, СП<br>д/с «Рябинка» ГБОУ<br>СОШ с. Надеждино                   | 446802,<br>Самарская<br>область,<br>муниципаль<br>ный район<br>Кошкинский<br>с.Надеждино<br>ул. Садовая<br>д. 5 |                                             | текущий ремонт,<br>организация<br>альтернативной<br>формы обслуживания<br>и др. орг.<br>мероприятия | ТР,Орг.        | ДУ                                                                        |                        |              |                                                |                                      |

**Примечание :** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт

**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство

**КР** – капитальный ремонт

**Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории СП д/с «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Надеждино\_ за 202\_\_ год**

| №<br>/п | Наименование<br>объекта<br>и название<br>организации,<br>расположенной на<br>объекте | Адрес<br>объекта                                                                                                         | №<br>паспорта<br>доступнос<br>ти<br>объекта | Выполненные работы                                                                                     |                   | Оценка<br>результата<br>(по<br>состоянию<br>доступности)<br>*** | Фактические<br>затраты |                | Причины<br>невыполнения | Заключе<br>ние |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|         |                                                                                      |                                                                                                                          |                                             | Содержание<br>работ*                                                                                   | Оценка<br>работ** |                                                                 | Объем,<br>тыс.руб.     | Оценка<br>**** |                         |                |
|         | 2                                                                                    | 3                                                                                                                        | 4                                           | 5                                                                                                      | 6                 | 7                                                               | 8                      | 9              | 10                      | 11             |
|         | Здание учебное,<br>ГБОУ СОШ<br>с.Надеждино                                           | 446802,<br>Самарская<br>область,<br>муниципал<br>ьный район<br>Кошкински<br>й,с.<br>Надеждино<br>ул.<br>Садовая, д.<br>5 |                                             | текущий ремонт,<br>организация<br>альтернативной<br>формы<br>обслуживания и<br>др. орг.<br>мероприятия | ТР,Орг.           | ДУ                                                              |                        |                |                         |                |

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

**Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры  
в приоритетных сферах жизнедеятельности**

инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории СП д/с «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Надеждино в 202\_\_ году\*

| №№<br>п/п | Наименование приоритетной<br>сферы жизнедеятельности | Общее<br>количество<br>объектов | Количество<br>доступных<br>объектов** | Доля<br>доступных<br>объектов<br>(%) |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                                    | 3                               | 4                                     | 5                                    |
| 1.        | <b>Образование</b>                                   | 1                               | 1                                     |                                      |

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

\*\* - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)